

FDV

For thermoplastplater med kuler og linjer, samt linjer for trinnmarkering



Thermoplastplater / linjer koster, evt. spyles rene

Ved fjerning av snø SKAL det koster over Thermoplast områder, IKKE brøytes, hakkes el. tilsvarende da dette kan få materialet til å løsne.

For øvrig er det å påse at materialet sitter på plass.

Duri Fagprofil AS – Brobekk veien 80 – 0582 Oslo